

PUNTOS DE FUSIÓN DE LOS METALES

| Metal | Pto.fusión | Metal | Pto.fusión | Metal | Pto.fusión | Metal | Pto.fusión |
|--------|------------|----------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| Estaño | 232 °C | Aluminio | 660 °C | Cobre | 1083 °C | Titanio | 1660 °C |
| Plomo | 327 °C | Plata | 962 °C | Níquel | 1453 °C | Cromo | 1857 °C |
| Cinc | 420 °C | Oro | 1064 °C | Hierro | 1535 °C | Volframio | 3410 °C |